



AVX Corporation

## CP0805A1280BWTR

Zenbakiaren zenbakia:

Fabrikatzaileak / Marka:

Produktuaren Deskribapena

Fitxak:

RoHS egoera

Ontziatik aurrera

Bidalketa Bidea

CP0805A1280BWTR

AVX Corporation

RF DIR COUPLER 1.28GHZ 0805

[PDF CP0805A1280BWTR.pdf](#)
 Beruna / RoHS ez betetzen ditu

Hong Kong

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS


[AURREKONTUEN ESKAERA](#)

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.

### CP0805A1280BWTRren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	CP0805A1280BWTR
FABRIKATZAILEA	AVX Corporation
DESKRIBAPENA	RF DIR COUPLER 1.28GHZ 0805
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Beruna / RoHS ez betetzen ditu
DATUEN FITXA	<a href="#">PDF CP0805A1280BWTR.pdf</a>
HORNITZAILEEN GAILUEN PAKETEA	0805
SERIES	-
ITZULERAKO GALERA	-
ENERGIA - MAX	3W
PACKAGING	Tape & Reel (TR)
PAKETE / KASUA	0805 (2012 Metric)
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
FABRIKATZAILEAREN LEAD TIME ESTANDARRA	10 Weeks
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Contains lead / RoHS non-compliant
ISOLAMENDUA	-
TXERTATZE GALERA	-
FREQUENCY	1.28GHz
DESKRIBAPEN ZEHATZA	RF Directional Coupler 1.28GHz 3W 0805 (2012 Metric)
AKOPLAMENDU FAKTOREA	-
COUPLER TYPE	Standard
ESKAERAK	-

### Erlazionatutako etiketak

AVX Corporation CP0805A1280BWTR	CP0805A1280BWTR banatzailea	CP0805A1280BWTR hornitzailea
CP0805A1280BWTR prezioa	CP0805A1280BWTR Irudiak	CP0805A1280BWTR irudia
CP0805A1280BWTR PDF Fitxa	CP0805A1280BWTR Deskargatu Fitxa	CP0805A1280BWTR Fitxa-orria
CP0805A1280BWTR Stock	Erosi CP0805A1280BWTR	Erosi AVX Corporation CP0805A1280BWTR
AVX Corporation CP0805A1280BWTR	AVX Corporation hornitzailea	AVX Corporation Banatzailea
AVX Corporation CP0805A1280BWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805A1280BWTR	

### Produktu erlazionatuak

 <p><b>CP0805A0942BWTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 925-960MHZ 0805 Stocean: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0805A1441BWTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805 Stocean: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0805A0947AWTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 935-960MHZ 0805 Stocean: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0805A1441AWTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805 Stocean: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0805A1441EWTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805 Stocean: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0805A1550AWTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.55GHZ 0805 Stocean: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0805A0947EWTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 935-960MHZ 0805 Stocean: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0805A1720BWTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.72GHZ 0805 Stocean: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0805A0942EWTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 925-960MHZ 0805 Stocean: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0805A0942AWTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 925-960MHZ 0805 Stocean: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0805A0947BWTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 935-960MHZ 0805 Stocean: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0805A1615BWTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.615GHZ 0805 Stocean: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>