





TDK Corporation

HHM17146A1


Zenbakiaren zenbakia:
 Fabrikatzaileak / Marka:
 Produktuaren Deskribapena
 Fitxak:
 RoHS egoera
 Ontziatik aurrera
 Bidalketa Bidea

HHM17146A1
 TDK Corporation
 BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603
 HHM17146A1.pdf
 Lead free / RoHS betez
 Hong Kong
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.












HHM17146A1ren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	HHM17146A1
FABRIKATZAILEA	TDK Corporation
DESKRIBAPENA	BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
DATUEN FITXA	 HHM17146A1.pdf
SERIES	-
ITZULERAKO GALERA (MIN)	-10dB
FASEA ALDEA	180° ±10°
PACKAGING	Tape & Reel (TR)
PAKETE / KASUA	0603 (1608 Metric)
BESTE IZENAK	445-172635-2
MUNTAKETA MOTA	Surface Mount
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
FABRIKATZAILEAREN LEAD TIME ESTANDARRA	12 Weeks
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
TXERTATZE GALERA (GEHIENEZ)	0.8dB
INPEDANTZIA: DESOREKATUA / OREKATUA	50 / 50 Ohm
MAIZTASUN-TARTEA	1.92GHz ~ 2.17GHz
DESKRIBAPEN ZEHATZA	RF Balun 1.92GHz ~ 2.17GHz 50 / 50 Ohm 0603 (1608 Metric)

Erlazionatutako etiketak

TDK Corporation HHM17146A1	HHM17146A1 banatzailea	HHM17146A1 hornitzailea
HHM17146A1 prezioa	HHM17146A1 Irudiak	HHM17146A1 irudia
HHM17146A1 PDF Fitxa	HHM17146A1 Deskargatu Fitxa	HHM17146A1 Fitxa-orria
HHM17146A1 Stock	Erosi HHM17146A1	Erosi TDK Corporation HHM17146A1
TDK Corporation HHM17146A1	TDK Corporation hornitzailea	TDK Corporation Banatzailea
TDK Corporation HHM17146A1		

Produktu erlazionatuak

 <p>HHM17168B1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17153A2 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/50 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1711E1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17165A1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 2.4GHZ-2.8GHZ 50/50 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM17139B2 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17152A1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM17166A1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17144A1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM17125D1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1715E1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM17139B1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1711Q1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 2.3GHZ-3.8GHZ 50/100 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>