





MaxBotix Inc.

MB7380-201


Zenbakiaren zenbakia:
 Fabrikatzaileak / Marka:
 Produktuaren Deskribapena
 Fitxak:
 RoHS egoera
 Ontziatik aurrera
 Bidalketa Bidea

MB7380-201
 MaxBotix Inc.
 ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR
 MB7380-201.pdf
 RoHS betetzea
 Hong Kong
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.













MB7380-201ren zehaztapenak

| | |
|--|--|
| ZENBAKIAREN ZENBAKIA | MB7380-201 |
| FABRIKATZAILEA | MaxBotix Inc. |
| DESKRIBAPENA | ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR |
| LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA | RoHS betetzea |
| DATUEN FITXA |  MB7380-201.pdf |
| TENTSIOAREN BALIOA | 2.8 V ~ 5.5 V |
| SERIES | HRXL-MaxSonar-WR |
| ROHS EGOERA | RoHS Compliant |
| PACKAGING | Bulk |
| TENPERATURA OPERATIBOA | -40°C ~ 65°C (TA) |
| FABRIKATZAILEAREN LEAD TIME ESTANDARRA | 2 Weeks |
| FREQUENCY | 42kHz |
| DESKRIBAPEN ZEHATZA | Ultrasonic Sensor 42kHz |
| BEAM ANGLE | 23° |

Erlazionatutako etiketak

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| MaxBotix Inc. MB7380-201 | MB7380-201 banatzailea | MB7380-201 hornitzailea |
| MB7380-201 prezioa | MB7380-201 Irudiak | MB7380-201 irudia |
| MB7380-201 PDF Fitxa | MB7380-201 Deskargatu Fitxa | MB7380-201 Fitxa-orria |
| MB7380-201 Stock | Erosi MB7380-201 | Erosi MaxBotix Inc. MB7380-201 |
| MaxBotix Inc. MB7380-201 | MaxBotix Inc. hornitzailea | MaxBotix Inc. Banatzailea |
| MaxBotix Inc. MB7380-201 | | |

Produktu erlazioatuak

| | |
|--|--|
|  <p>MB7380-211 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>MB7380-131 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>MB7380-231 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>MB7380-130 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>MB7380-111 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>MB7380-220 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>MB7380-121 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>MB7380-120 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>MB7380-200 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Stockean: 10 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>MB7380-230 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>MB7380-210 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>MB7380-221 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p> |