



MaxBotix Inc.

MB7554-131

Zenbakiaren zenbakia:
 Fabrikatzaileak / Marka:
 Produktuaren Deskribapena
 Fitxak:
 RoHS egoera
 Ontziatik aurrera
 Bidalketa Bidea

MB7554-131
 MaxBotix Inc.
 ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR
[PDF MB7554-131.pdf](#)
 RoHS betetzea
 Hong Kong
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.













MB7554-131ren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	MB7554-131
FABRIKATZAILEA	MaxBotix Inc.
DESKRIBAPENA	ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	RoHS betetzea
DATUEN FITXA	PDF MB7554-131.pdf
TENTSIOAREN BALIOA	2.5 V ~ 5.5 V
SERIES	SCXL-MaxSonar-WRS
ROHS EGOERA	RoHS Compliant
PACKAGING	Bulk
TENPERATURA OPERATIBOA	-40°C ~ 65°C (TA)
FABRIKATZAILEAREN LEAD TIME ESTANDARRA	2 Weeks
FREQUENCY	42kHz
DESKRIBAPEN ZEHATZA	Ultrasonic Sensor 42kHz
BEAM ANGLE	23°

Erlazionatutako etiketak

MaxBotix Inc. MB7554-131	MB7554-131 banatzailea	MB7554-131 hornitzailea
MB7554-131 prezioa	MB7554-131 Irudiak	MB7554-131 irudia
MB7554-131 PDF Fitxa	MB7554-131 Deskargatu Fitxa	MB7554-131 Fitxa-orria
MB7554-131 Stock	Erosi MB7554-131	Erosi MaxBotix Inc. MB7554-131
MaxBotix Inc. MB7554-131	MaxBotix Inc. hornitzailea	MaxBotix Inc. Banatzailea
MaxBotix Inc. MB7554-131		

Produktu erlazioatuak

 <p>MB7554-810 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7554-120 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7554-800 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7554-111 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7554-110 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7554-130 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7554-820 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7554-801 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7554-101 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7554-121 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7554-811 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7554-821 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>