



96MPCM-1.86-2M9T

Zenbakiaren zenbakia:

96MPCM-1.86-2M9T

Fabrikatzaileak / Marka:

Advantech

Produktuaren Deskribapena

CELERON M 1.86G 2M 988P 2CORE P4

Fitxak:

 96MPCM-1.86-2M9T.pdf

RoHS egoera

 Lead free / RoHS betez

Ontziatik aurrera

Hong Kong


Bidalketa Bidea

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[AURREKONTUEN ESKAERA](#)

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.













96MPCM-1.86-2M9Tren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	96MPCM-1.86-2M9T
FABRIKATZAILEA	Advantech
DESKRIBAPENA	CELERON M 1.86G 2M 988P 2CORE P4
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
DATUEN FITXA	 96MPCM-1.86-2M9T.pdf
TENTSIOA - I / O	-
USB	-
HORNITZAILEEN GAILUEN PAKETEA	988-PGA (37.5x37.5)
ABIADURA	1.86GHz
SERIES	Arrandale
SEGURTASUNAREN EZAUGARRIAK	-
SATA	-
RAM KONTROLAGAILUAK	-
PACKAGING	Tray
PAKETE / KASUA	988-PGA Module
TENPERATURA OPERATIBOA	-
ZENBAKIEN / BUSAREN ZABALERA KOPURUA	2 Core, 64-Bit
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
FABRIKATZAILEAREN LEAD TIME ESTANDARRA	12 Weeks
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
GRAFIKA BIZKORTZEA	-
ETHERNET	-
BISTARATZEA ETA INTERFAZEAREN KONTROLATZAILEAK	-
DESKRIBAPEN ZEHATZA	Celeron Mobile P4500 Microprocessor IC Arrandale 2 Core, 64-Bit 1.86GHz 988-PGA (37.5x37.5)
CORE PROZESADOREA	Celeron Mobile P4500
CO-PROZESADOREAK / DSP	-

Erlazionatutako etiketak

Advantech 96MPCM-1.86-2M9T	96MPCM-1.86-2M9T banatzailea	96MPCM-1.86-2M9T hornitzailea
96MPCM-1.86-2M9T prezioa	96MPCM-1.86-2M9T Irudiak	96MPCM-1.86-2M9T irudia
96MPCM-1.86-2M9T PDF Fitxa	96MPCM-1.86-2M9T Deskargatu Fitxa	96MPCM-1.86-2M9T Fitxa-orria
96MPCM-1.86-2M9T Stock	Erosi 96MPCM-1.86-2M9T	Erosi Advantech 96MPCM-1.86-2M9T
Advantech 96MPCM-1.86-2M9T	Advantech hornitzailea	Advantech Banatzailea
Advantech 96MPCM-1.86-2M9T	Advantech Co., Ltd. 96MPCM-1.86-2M9T	Advantech Corp 96MPCM-1.86-2M9T

Produktu erlazioatuak

 <p>96MPCM-2.0F6-1M4T fabrikatzaileak: Advantech deskribapena: IC PROCESSOR CELERON M Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>96MPCM-2.2-2M9T fabrikatzaileak: Advantech deskribapena: CELERON M 2.2G 2M 968P 2CORE Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>96MPCLK-2.7-2M11T fabrikatzaileak: Advantech deskribapena: CELERON 2.7G 2M 1151P G3930TE Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>96MPCM-1.6-2M9T fabrikatzaileak: Advantech deskribapena: CELERON M 1.6G 2M 988P 2CORE B81 Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>96MPCL-2.7-2M11T fabrikatzaileak: Advantech deskribapena: CELERON 2.7G 2M 1155P G1620 Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>96MPCLS-2.8-2M11T fabrikatzaileak: Advantech deskribapena: CELERON 2.8G 2M 1151P G3900 Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>96MPCM-1.8F5-1M4T fabrikatzaileak: Advantech deskribapena: IC PROCESSOR CELERON M Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>96MPDM-20F6-2M4T fabrikatzaileak: Advantech deskribapena: IC PROCESSOR CORE DUO Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>96MPCLS-2.3-2M11T fabrikatzaileak: Advantech deskribapena: CELERON 2.3G 2M 1151P G3900TE Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>96MPCL-2.5-2M11T fabrikatzaileak: Advantech deskribapena: CELERON 2.5G 2M 1155P G540 Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>96MPCM-2.0F5-1M4T1 fabrikatzaileak: Advantech deskribapena: IC PROCESSOR CELERON M Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>96MPI3-2.4-4M10T fabrikatzaileak: Advantech deskribapena: CORE 2.4G 4M 1150P 2CORE I3-4330 Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>