





TDK Corporation

HHM2510B1

Zenbakiaren zenbakia:
 Fabrikatzaileak / Marka:
 Produktuaren Deskribapena
 Fitxak:
 RoHS egoera
 Ontziatik aurrera
 Bidalketa Bidea


HHM2510B1
 TDK Corporation
 RF DIR COUPLER 2.4-2.5GHZ 0202
 HHM2510B1.pdf
 Lead free / RoHS betez
 Hong Kong
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.













HHM2510B1ren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	HHM2510B1
FABRIKATZAILEA	TDK Corporation
DESKRIBAPENA	RF DIR COUPLER 2.4-2.5GHZ 0202
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
DATUEN FITXA	 HHM2510B1.pdf
HORNITZAILEEN GAILUEN PAKETEA	0202
SERIES	*
PACKAGING	Cut Tape (CT)
PAKETE / KASUA	0202 (0505 Metric), 4 PC Pad
BESTE IZENAK	445-175594-1
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
FABRIKATZAILEAREN LEAD TIME ESTANDARRA	12 Weeks
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
DESKRIBAPEN ZEHATZA	RF Directional Coupler 0202 (0505 Metric), 4 PC Pad

Erlazionatutako etiketak

TDK Corporation HHM2510B1	HHM2510B1 banatzailea	HHM2510B1 hornitzailea
HHM2510B1 prezioa	HHM2510B1 Irudiak	HHM2510B1 irudia
HHM2510B1 PDF Fitxa	HHM2510B1 Deskargatu Fitxa	HHM2510B1 Fitxa-orria
HHM2510B1 Stock	Erosi HHM2510B1	Erosi TDK Corporation HHM2510B1
TDK Corporation HHM2510B1	TDK Corporation hornitzailea	TDK Corporation Banatzailea
TDK Corporation HHM2510B1		

Produktu erlazioatuak

 <p>HHM2909C4 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 777-925MHZ 0402 Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM2919A2 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 2.4-2.5GHZ 0402 Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>HHM2215SA5 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 824-915MHZ 0603 Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM2319B2 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 824-915MHZ 0805 Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>HHM2915A2 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 0402 Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM2220SA3 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.92-1.98GHZ 0603 Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>HHM2910E1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.71GHZ-2.03GHZ Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM2910E4 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.71GHZ-1.98GHZ Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>HHM22137A2 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 698-2620MHZ 0603 Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM22152A2 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 450-3800MHZ 1608 Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>HHM2917B1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 2.4-2.5GHZ 0402 Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM2293A1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: MULTILAYER DIVIDER FOR W-LAN/BLU Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>