





TDK Corporation

HHM1589B1


Zenbakiaren zenbakia:
 Fabrikatzaileak / Marka:
 Produktuaren Deskribapena
 Fitxak:
 RoHS egoera
 Ontziatik aurrera
 Bidalketa Bidea

HHM1589B1
 TDK Corporation
 BALUN 470MHZ-710MHZ 6SMD
 [HHM1589B1.pdf](#)
 Lead free / RoHS betez
 Hong Kong
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.













HHM1589B1ren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	HHM1589B1
FABRIKATZAILEA	TDK Corporation
DESKRIBAPENA	BALUN 470MHZ-710MHZ 6SMD
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
DATUEN FITXA	 HHM1589B1.pdf
SERIES	HHM
ITZULERAKO GALERA (MIN)	-
FASEA ALDEA	-
PACKAGING	Tape & Reel (TR)
PAKETE / KASUA	6-SMD
BESTE IZENAK	445-175364-2 HHM1589B1-ND
MUNTAKETA MOTA	Surface Mount
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
FABRIKATZAILEAREN LEAD TIME ESTANDARRA	14 Weeks
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
TXERTATZE GALERA (GEHIENEZ)	-
INPEDANTZIA: DESOREKATUA / OREKATUA	-
MAIZTASUN-TARTEA	470MHz ~ 710MHz
DESKRIBAPEN ZEHATZA	RF Balun 470MHz ~ 710MHz 6-SMD

Erlazionatutako etiketak

TDK Corporation HHM1589B1	HHM1589B1 banatzailea	HHM1589B1 hornitzailea
HHM1589B1 prezioa	HHM1589B1 Irudiak	HHM1589B1 irudia
HHM1589B1 PDF Fitxa	HHM1589B1 Deskargatu Fitxa	HHM1589B1 Fitxa-orria
HHM1589B1 Stock	Erosi HHM1589B1	Erosi TDK Corporation HHM1589B1
TDK Corporation HHM1589B1	TDK Corporation hornitzailea	TDK Corporation Banatzailea
TDK Corporation HHM1589B1		

Produktu erlazioatuak

 <p>HHM1595A1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 3GHZ-8GHZ 50/100 0805 Stockean: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1591D1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 350MHZ-470MHZ 50/100 0805 Stockean: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1541E1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/75 0805 Stockean: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1562B fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 Stockean: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1710D1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1564A4 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/200 0805 Stockean: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1548E1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 3.2GHZ-3.9GHZ 50/200 0805 Stockean: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1589E1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 350MHZ-470MHZ 50/200 0805 Stockean: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1596A1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 Stockean: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1570B1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0805 Stockean: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1603A1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 4SMD Stockean: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1583B1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 Stockean: Out stock RFQ</p>