






Coto Technology

9402-05-30

Zenbakiaren zenbakia:
 Fabrikatzaileak / Marka:
 Produktuaren Deskribapena
 Fitxak:
 RoHS egoera
 Ontziatik aurrera
 Bidalketa Bidea


9402-05-30
 Coto Technology
 RELAY RF SPST 500MA 5V
 9402-05-30.pdf
 Lead free / RoHS betez
 Hong Kong
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren xehetasunetarako zehaztapenak.













9402-05-30ren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	9402-05-30
FABRIKATZAILEA	Coto Technology
DESKRIBAPENA	RELAY RF SPST 500MA 5V
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
DATUEN FITXA	 9402-05-30.pdf
AKTIBATU TENTSIOA (GEHIENEZ)	3.75 VDC
AKTIBATU TENTSIOA (GUTXIENEZ)	0.4 VDC
AMAIERA ESTILOA	PC Pin
TENTSIO ALDATZEA	200VAC, 200VDC - Max
SERIES	9400
ASKATU ORDUA	0.2ms
PACKAGING	Tube
TENPERATURA OPERATIBOA	-20°C ~ 85°C
DENBORA ERAGILEA	0.4ms
MUNTAKETA MOTA	Through Hole
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	2 (1 Year)
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
EZAUGARRIAK	-
KONTAKTUEN BALORAZIOA (ORAINGO)	500mA
HARREMANETARAKO MATERIALA	-
HARREMANETARAKO FORMULARIOA	SPST-NO (1 Form A)
BOBINA TENTSIOA	5VDC
BOBINA MOTA	Non Latching
BOBINA ERRESISTENTZIA	200 Ohms
COIL POWER	-
BOBINA KORRONTEA	25.0mA

Erlazionatutako etiketak

Coto Technology 9402-05-30	9402-05-30 banatzailea	9402-05-30 hornitzailea
9402-05-30 prezioa	9402-05-30 Irudiak	9402-05-30 irudia
9402-05-30 PDF Fitxa	9402-05-30 Deskargatu Fitxa	9402-05-30 Fitxa-orria
9402-05-30 Stock	Erosi 9402-05-30	Erosi Coto Technology 9402-05-30
Coto Technology 9402-05-30	Coto Technology hornitzailea	Coto Technology Banatzailea
Coto Technology 9402-05-30		

Produktu erlazionatuak

 <p>9402-1 fabrikatzaileak: Johanson Manufacturing deskribapena: CAP TRIMMER 1-5PF 250V SMD Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>9402-05-20 fabrikatzaileak: Coto Technology deskribapena: RELAY RF SPST 500MA 5V Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>9402-12-00 fabrikatzaileak: Coto Technology deskribapena: RELAY RF SPST 500MA 12V Stockean: 678 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>9402-05-10 fabrikatzaileak: Coto Technology deskribapena: RELAY RF SPST 500MA 5V Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>9402-0 fabrikatzaileak: Johanson Manufacturing deskribapena: CAP TRIMMER 0.5-2.5PF 250V SMD Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>9402-12-00TR fabrikatzaileak: Coto Technology deskribapena: RELAY RF SPST 500MA 12V Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>9402-05-00 fabrikatzaileak: Coto Technology deskribapena: RELAY RF SPST 500MA 5V Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>9402-0SL-1R3 fabrikatzaileak: Johanson Manufacturing deskribapena: CAP TRIMMER 0.5-2.5PF 250V SMD Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>9402-0SL-1 fabrikatzaileak: Johanson Manufacturing deskribapena: CAP TRIMMER 0.5-2.5PF 250V SMD Stockean: 440 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>9402-05-20TR fabrikatzaileak: Coto Technology deskribapena: RELAY RF SPST 500MA 5V Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>9402-12-10 fabrikatzaileak: Coto Technology deskribapena: RELAY RF SPST 500MA 12V Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>9402-05-00TR fabrikatzaileak: Coto Technology deskribapena: RELAY RF SPST 500MA 5V Stockean: 990 pcs</p> <p>RFQ</p>