



AVX Corporation

## CP0603A1950FLTR

Zenbakiaren zenbakia:

Fabrikatzaileak / Marka:

Produktuaren Deskribapena

Fitxak:

RoHS egoera

Ontziatik aurrera

Bidalketa Bidea

CP0603A1950FLTR

AVX Corporation

RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603

 CP0603A1950FLTR.pdf

 Beruna / RoHS ez betetzen ditu


Hong Kong

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.










### CP0603A1950FLTRren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	CP0603A1950FLTR
FABRIKATZAILEA	AVX Corporation
DESKRIBAPENA	RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Beruna / RoHS ez betetzen ditu
DATUEN FITXA	 CP0603A1950FLTR.pdf
HORNITZAILEEN GAILUEN PAKETEA	0603
SERIES	-
ITZULERAKO GALERA	-
ENERGIA - MAX	3W
PACKAGING	Tape & Reel (TR)
PAKETE / KASUA	0603 (1608 Metric)
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
FABRIKATZAILEAREN LEAD TIME ESTANDARRA	10 Weeks
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Contains lead / RoHS non-compliant
ISOLAMENDUA	-
TXERTATZE GALERA	-
FREQUENCY	1.95GHz
DESKRIBAPEN ZEHATZA	RF Directional Coupler 1.95GHz 3W 0603 (1608 Metric)
AKOPLAMENDU FAKTOREA	-
COUPLER TYPE	Standard
ESKAERAK	-

### Erlazionatutako etiketak

AVX Corporation CP0603A1950FLTR	CP0603A1950FLTR banatzailea	CP0603A1950FLTR hornitzailea
CP0603A1950FLTR prezioa	CP0603A1950FLTR Irudiak	CP0603A1950FLTR irudia
CP0603A1950FLTR PDF Fitxa	CP0603A1950FLTR Deskargatu Fitxa	CP0603A1950FLTR Fitxa-orria
CP0603A1950FLTR Stock	Erosi CP0603A1950FLTR	Erosi AVX Corporation CP0603A1950FLTR
AVX Corporation CP0603A1950FLTR	AVX Corporation hornitzailea	AVX Corporation Banatzailea
AVX Corporation CP0603A1950FLTR	AVX Corporation [MIL] CP0603A1950FLTR	

### Produktu erlazionatuak

 <p><b>CP0603A1950AW</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603 Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0603A1950BW</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603 Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0603A1960ALTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0603A1950LLTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603 Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0603A1960BLTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0603A1950ALTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603 Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0603A1950CW</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603 Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0603A1950DW</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603 Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0603A1907BWTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.895-1.92GHZ 0603 Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0603A1960BNTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0603A1960AWTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0603A1960BWTR</b> fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>