



2SP0115T2B0-06


Zenbakiaren zenbakia:
 Fabrikatzaileak / Marka:
 Produktuaren Deskribapena
 Fitxak:
 RoHS egoera
 Ontziatik aurrera
 Bidalketa Bidea

2SP0115T2B0-06
 Power Integrations
 IC DUAL GATE DRIVER
 2SP0115T2B0-06.pdf
 Lead free / RoHS betez
 Hong Kong
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.













2SP0115T2B0-06ren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	2SP0115T2B0-06
FABRIKATZAILEA	Power Integrations
DESKRIBAPENA	IC DUAL GATE DRIVER
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
DATUEN FITXA	 2SP0115T2B0-06.pdf
TENTSIOA - HORNIDURA	14.5 V ~ 15.5 V
HORNITZAILEEN GAILUEN PAKETEA	Module
SERIES	SCALE™-2
IGOERAREN / FALL TIME (TIPOA)	5ns, 10ns
PACKAGING	Tray
PAKETE / KASUA	Module
BESTE IZENAK	1810-1040
TENPERATURA OPERATIBOA	-20°C ~ 85°C (TA)
DRIVERS KOPURUA	2
MUNTAKETA MOTA	Surface Mount
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
FABRIKATZAILEAREN LEAD TIME ESTANDARRA	16 Weeks
LOGIKA TENTSIOA - VIL, VIH	-
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
SARRERA MOTA	-
BIGARREN MAILAKO TENTSIOA - MAX (BOOTSTRAP)	600V
ATEA MOTA	IGBT
GIDATUTAKO KONFIGURAZIOA	Half-Bridge
DESKRIBAPEN ZEHATZA	Half-Bridge Gate Driver IC Module
UNEKO - GEHIENEZKO IRTEERA (ITURRIA, HONDORATZEA)	8A, 15A
KANAL MOTA	Independent

Erlazionatutako etiketak

Power Integrations 2SP0115T2B0-06	2SP0115T2B0-06 banatzailea	2SP0115T2B0-06 hornitzailea
2SP0115T2B0-06 prezioa	2SP0115T2B0-06 Irudiak	2SP0115T2B0-06 irudia
2SP0115T2B0-06 PDF Fitxa	2SP0115T2B0-06 Deskargatu Fitxa	2SP0115T2B0-06 Fitxa-orria
2SP0115T2B0-06 Stock	Erosi 2SP0115T2B0-06	Erosi Power Integrations 2SP0115T2B0-06
Power Integrations 2SP0115T2B0-06	Power Integrations hornitzailea	Power Integrations Banatzailea
Power Integrations 2SP0115T2B0-06		

Produktu erlazionatuak

 <p>2SP0115T2A0-17 fabrikatzaileak: Power Integrations deskribapena: IC DUAL GATE DRIVER Stockean: 51 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>2SP0115T2B0-12 fabrikatzaileak: Power Integrations deskribapena: IC DUAL GATE DRIVER Stockean: 89 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>2SP0320T2A0-12 fabrikatzaileak: Power Integrations deskribapena: IC DUAL GATE DRIVER 20A Stockean: 23 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>2SP0115T2B0-17 fabrikatzaileak: Power Integrations deskribapena: IC DUAL GATE DRIVER Stockean: 31 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>2SP0320T2C0-12 fabrikatzaileak: Power Integrations deskribapena: IC DUAL GATE DRIVER 20A Stockean: 10 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>2SP0115T2A0-12 fabrikatzaileak: Power Integrations deskribapena: IC DUAL GATE DRIVER Stockean: 336 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>2SP0115T2C0-17 fabrikatzaileak: Power Integrations deskribapena: IC DUAL GATE DRIVER Stockean: 50 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>2SP0320T2A0-17 fabrikatzaileak: Power Integrations deskribapena: IC DUAL GATE DRIVER 20A Stockean: 40 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>2SP0115T2C0-06 fabrikatzaileak: Power Integrations deskribapena: IC DUAL GATE DRIVER Stockean: 26 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>2SP0115T2C0-12 fabrikatzaileak: Power Integrations deskribapena: IC DUAL GATE DRIVER Stockean: 48 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>2SP0115T2A0-06 fabrikatzaileak: Power Integrations deskribapena: IC DUAL GATE DRIVER Stockean: 30 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>2SP0320T2B0-12 fabrikatzaileak: Power Integrations deskribapena: IC DUAL GATE DRIVER 20A Stockean: 11 pcs</p> <p>RFQ</p>