



TDK Corporation

HHM1918A2

Zenbakiaren zenbakia:
 Fabrikatzaileak / Marka:
 Produktuaren Deskribapena
 Fitxak:
 RoHS egoera
 Ontziatik aurrera
 Bidalketa Bidea

HHM1918A2
 TDK Corporation
 BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0402
 HHM1918A2.pdf
 Lead free / RoHS betez
 Hong Kong
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.

HHM1918A2ren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	HHM1918A2
FABRIKATZAILEA	TDK Corporation
DESKRIBAPENA	BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0402
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
DATUEN FITXA	HHM1918A2.pdf
SERIES	HHM
ITZULERAKO GALERA (MIN)	10dB
FASEA ALDEA	180° ±15°
PACKAGING	Tape & Reel (TR)
PAKETE / KASUA	0402 (1005 Metric)
BESTE IZENAK	445-175601-2
MUNTAKETA MOTA	Surface Mount
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
FABRIKATZAILEAREN LEAD TIME ESTANDARRA	12 Weeks
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
TXERTATZE GALERA (GHEIENEZ)	0.8dB
INPEDANTZIA: DESOREKATUA / OREKATUA	50 / 100 Ohm
MAIZTASUN-TARTEA	2.3GHz ~ 2.7GHz
DESKRIBAPEN ZEHATZA	RF Balun 2.3GHz ~ 2.7GHz 50 / 100 Ohm 0402 (1005 Metric)

Erlazionatutako etiketak

TDK Corporation HHM1918A2	HHM1918A2 banatzailea	HHM1918A2 hornitzailea
HHM1918A2 prezioa	HHM1918A2 Irudiak	HHM1918A2 irudia
HHM1918A2 PDF Fitxa	HHM1918A2 Deskargatu Fitxa	HHM1918A2 Fitxa-orria
HHM1918A2 Stock	Erosi HHM1918A2	Erosi TDK Corporation HHM1918A2
TDK Corporation HHM1918A2	TDK Corporation hornitzailea	TDK Corporation Banatzailea
TDK Corporation HHM1918A2		

Produktu erlazionatuak

 HHM2202SA2 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.71-1.79GHZ 0603 Stockean: Out stock RFQ	 HHM1906A1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/75 0402 Stockean: Out stock RFQ
 HHM1927A4 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 1.805-2.17GHZ 50/100 0402 Stockean: Out stock RFQ	 HHM1917A5 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Stockean: Out stock RFQ
 HHM1946A1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0402 Stockean: Out stock RFQ	 HHM1903A4 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 Stockean: Out stock RFQ
 HHM1904A1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 Stockean: Out stock RFQ	 HHM22106C1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIR CPLR 700MHZ-2.7GHZ 0603 Stockean: Out stock RFQ
 HHM1904C1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 Stockean: Out stock RFQ	 HHM1932A2 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 862MHZ-894MHZ 50/100 0402 Stockean: Out stock RFQ
 HHM1907B1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402 Stockean: 751 pcs RFQ	 HHM2204SA1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603 Stockean: Out stock RFQ

