

N/A

LP3891ES-1.5

Zenbakiaren zenbakia:

LP3891ES-1.5

Fabrikatzaileak / Marka:

N/A

Produktuaren Deskribapena

IC REG LIN 1.5V 800MA DDPK

Fitxak:

RoHS egoera

 Beruna / RoHS ez betetzen ditu

Ontziatik aurrera

Hong Kong

Bidalketa Bidea

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



No Picture

[AURREKONTUEN ESKAERA](#)

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.







LP3891ES-1.5ren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	LP3891ES-1.5
FABRIKATZAILEA	N/A
DESKRIBAPENA	IC REG LIN 1.5V 800MA DDPK
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Beruna / RoHS ez betetzen ditu
DATUEN FITXA	
TENTSIO ASKEA (MAX)	0.4V @ 800mA
TENTSIOA - IRTEERA (GUTXIENEZ / KONPONDUTA)	1.5V
TENTSIOA - IRTEERA (MAX)	-
TENTSIOA - INPUT (MAX)	5.5V
HORNITZAILEEN GAILUEN PAKETEA	DDPK/TO-263-5
SERIES	-
BABESAREN EZAUGARRIAK	Over Current, Over Temperature, Short Circuit, Under Voltage Lockout (UVLO)
PACKAGING	Tube
PAKETE / KASUA	TO-263-6, D ² Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA
PSRR	80dB ~ 65dB (120Hz ~ 1kHz)
IRTEERAKO MOTA	Fixed
IRTEERAKO KONFIGURAZIOA	Positive
TENPERATURA OPERATIBOA	-40°C ~ 125°C
ERREGULATZAILEEN KOPURUA	1
MUNTAKETA MOTA	Surface Mount
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	3 (168 Hours)
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Contains lead / RoHS non-compliant
DESKRIBAPEN ZEHATZA	Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.5V 800mA DDPK/TO-263-5
UNEKO - HORNIKUNTZA (MAX)	8mA
ORAINGOA - MENDEBALDEA (IQ)	30µA
UNEKO - IRTEERA	800mA
KONTROLATZEKO EGINBIDEAK	Enable
OINARRIAREN ZATI KOPURUA	LP3891

Erlazionatutako etiketak

LP3891ES-1.5	LP3891ES-1.5 banatzailea	LP3891ES-1.5 hornitzailea
LP3891ES-1.5 prezioa	LP3891ES-1.5 Irudiak	LP3891ES-1.5 irudia
LP3891ES-1.5 PDF Fitxa	LP3891ES-1.5 Deskargatu Fitxa	LP3891ES-1.5 Fitxa-orria
LP3891ES-1.5 Stock	Erosi LP3891ES-1.5	Erosi LP3891ES-1.5
LP3891ES-1.5	hornitzailea	Banatzailea

Produktu erlazioatuak

 <p>LP3891EMRX-1.5/NOPB fabrikatzaileak: N/A deskribapena: IC REG LIN 1.5V 800MA 8SO PWRPAD Stocean: 4161 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LP3891ESX-1.5 fabrikatzaileak: N/A deskribapena: IC REG LIN 1.5V 800MA DDPK Stocean: 3989 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LP3891EMRX-1.8 fabrikatzaileak: N/A deskribapena: IC REG LIN 1.8V 800MA 8SO PWRPAD Stocean: 4477 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LP3891EMRX-1.2/NOPB fabrikatzaileak: N/A deskribapena: IC REG LIN 1.2V 800MA 8SO PWRPAD Stocean: 62558 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LP3891ES-1.2/NOPB fabrikatzaileak: N/A deskribapena: IC REG LIN 1.2V 800MA DDPK Stocean: 39559 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LP3891ESX-1.2 fabrikatzaileak: N/A deskribapena: IC REG LIN 1.2V 800MA DDPK Stocean: 4832 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LP3891EMRX-1.2 fabrikatzaileak: N/A deskribapena: IC REG LIN 1.2V 800MA 8SO PWRPAD Stocean: 4818 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LP3891ES-1.2 fabrikatzaileak: N/A deskribapena: IC REG LIN 1.2V 800MA DDPK Stocean: 21923 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LP3891ES-1.8/NOPB fabrikatzaileak: N/A deskribapena: IC REG LIN 1.8V 800MA DDPK Stocean: 5666 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LP3891ES-1.5/NOPB fabrikatzaileak: N/A deskribapena: IC REG LIN 1.5V 800MA DDPK Stocean: 36479 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LP3891ESX-1.5/NOPB fabrikatzaileak: N/A deskribapena: IC REG LIN 1.5V 800MA DDPK Stocean: 44913 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LP3891ESX-1.2/NOPB fabrikatzaileak: N/A deskribapena: IC REG LIN 1.2V 800MA DDPK Stocean: 39868 pcs</p> <p>RFQ</p>