





MaxBotix Inc.

MB7383-121


Zenbakiaren zenbakia:
 Fabrikatzaileak / Marka:
 Produktuaren Deskribapena
 Fitxak:
 RoHS egoera
 Ontziatik aurrera
 Bidalketa Bidea

MB7383-121
 MaxBotix Inc.
 ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR
 MB7383-121.pdf
 RoHS betetzea
 Hong Kong
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren xehetasunetarako zehaztapenak.













MB7383-121ren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	MB7383-121
FABRIKATZAILEA	MaxBotix Inc.
DESKRIBAPENA	ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	RoHS betetzea
DATUEN FITXA	 MB7383-121.pdf
TENTSIOAREN BALIOA	2.5 V ~ 5.5 V
SERIES	HRXL-MaxSonar-WR
ROHS EGOERA	RoHS Compliant
PACKAGING	Bulk
TENPERATURA OPERATIBOA	-40°C ~ 65°C (TA)
FABRIKATZAILEAREN LEAD TIME ESTANDARRA	2 Weeks
FREQUENCY	42kHz
DESKRIBAPEN ZEHATZA	Ultrasonic Sensor 42kHz
BEAM ANGLE	17°

Erlazionatutako etiketak

MaxBotix Inc. MB7383-121	MB7383-121 banatzailea	MB7383-121 hornitzailea
MB7383-121 prezioa	MB7383-121 Irudiak	MB7383-121 irudia
MB7383-121 PDF Fitxa	MB7383-121 Deskargatu Fitxa	MB7383-121 Fitxa-orria
MB7383-121 Stock	Erosi MB7383-121	Erosi MaxBotix Inc. MB7383-121
MaxBotix Inc. MB7383-121	MaxBotix Inc. hornitzailea	MaxBotix Inc. Banatzailea
MaxBotix Inc. MB7383-121		

Produktu erlazioatuak

 <p>MB7383-100 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Stockean: 145 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7383-120 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7383-800 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7383-810 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7383-111 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7383-101 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7383-110 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7383-801 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7383-131 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7380-731 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7383-811 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7383-130 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>