



MaxBotix Inc.

MB7560-631


Zenbakiaren zenbakia:
 Fabrikatzaileak / Marka:
 Produktuaren Deskribapena
 Fitxak:
 RoHS egoera
 Ontziatik aurrera
 Bidalketa Bidea

MB7560-631
 MaxBotix Inc.
 ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR
 MB7560-631.pdf
 RoHS betetzea
 Hong Kong
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**AURREKONTUEN ESKAERA**

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren xehetasunetarako zehaztapenak.













MB7560-631ren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	MB7560-631
FABRIKATZAILEA	MaxBotix Inc.
DESKRIBAPENA	ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	RoHS betetzea
DATUEN FITXA	 MB7560-631.pdf
TENTSIOAREN BALIOA	2.8 V ~ 5.5 V
SERIES	SCXL-MaxSonar-WR
ROHS EGOERA	RoHS Compliant
PACKAGING	Bulk
TENPERATURA OPERATIBOA	-40°C ~ 65°C (TA)
FABRIKATZAILEAREN LEAD TIME ESTANDARRA	2 Weeks
FREQUENCY	42kHz
DESKRIBAPEN ZEHATZA	Ultrasonic Sensor 42kHz
BEAM ANGLE	23°

Erlazionatutako etiketak

MaxBotix Inc. MB7560-631	MB7560-631 banatzailea	MB7560-631 hornitzailea
MB7560-631 prezioa	MB7560-631 Irudiak	MB7560-631 irudia
MB7560-631 PDF Fitxa	MB7560-631 Deskargatu Fitxa	MB7560-631 Fitxa-orria
MB7560-631 Stock	Erosi MB7560-631	Erosi MaxBotix Inc. MB7560-631
MaxBotix Inc. MB7560-631	MaxBotix Inc. hornitzailea	MaxBotix Inc. Banatzailea
MaxBotix Inc. MB7560-631		

Produktu erlazioatuak

 <p>MB7560-720 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7560-601 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7560-710 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7560-700 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7560-621 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7560-721 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7560-630 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7560-701 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7560-610 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7560-611 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7560-711 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7560-620 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>