



Intersil

## X4323V8-4.5A

Zenbakiaren zenbakia:

Fabrikatzaileak / Marka:

Produktuaren Deskribapena

Fitxak:

RoHS egoera

Ontziatik aurrera

Bidalketa Bidea

X4323V8-4.5A

Intersil

IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-TSSOP

 X4323V8-4.5A.pdf

 Beruna / RoHS ez betetzen ditu


Hong Kong

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.

### X4323V8-4.5Aren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	X4323V8-4.5A
FABRIKATZAILEA	Intersil
DESKRIBAPENA	IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-TSSOP
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Beruna / RoHS ez betetzen ditu
DATUEN FITXA	 X4323V8-4.5A.pdf
TENTSIOA - ATALASEA	4.62V
MOTA	Simple Reset/Power-On Reset
HORNITZAILEEN GAILUEN PAKETEA	8-TSSOP
SERIES	-
BERREZARRI DENBORA-MUGA	100 ms Minimum
BERREZARRI	Active Low
PACKAGING	Tube
PAKETE / KASUA	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
IRTEERA	-
TENPERATURA OPERATIBOA	0°C ~ 70°C (TA)
KONTROLATUTAKO BOLUMEN KOPURUA	1
MUNTAKETA MOTA	Surface Mount
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Contains lead / RoHS non-compliant
DESKRIBAPEN ZEHATZA	Supervisor 1 Channel 8-TSSOP
OINARRIAREN ZATI KOPURUA	X4323

### Erlazionatutako etiketak

Intersil X4323V8-4.5A	X4323V8-4.5A banatzailea	X4323V8-4.5A hornitzailea
X4323V8-4.5A prezioa	X4323V8-4.5A Irudiak	X4323V8-4.5A irudia
X4323V8-4.5A PDF Fitxa	X4323V8-4.5A Deskargatu Fitxa	X4323V8-4.5A Fitxa-orria
X4323V8-4.5A Stock	Erosi X4323V8-4.5A	Erosi Intersil X4323V8-4.5A
Intersil X4323V8-4.5A	Intersil hornitzailea	Intersil Banatzailea
Intersil X4323V8-4.5A		

### Produktu erlazionatuak

 <p><b>X4323V8I</b> fabrikatzaileak: Intersil deskribapena: IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-TSSOP Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>X4323V8-2.7</b> fabrikatzaileak: Intersil deskribapena: IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-TSSOP Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>X4325S8</b> fabrikatzaileak: Intersil deskribapena: IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-SOIC Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>X4323V8-2.7A</b> fabrikatzaileak: Intersil deskribapena: IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-TSSOP Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>X4323V8I-2.7A</b> fabrikatzaileak: Intersil deskribapena: IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-TSSOP Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>X4323S8I-2.7A</b> fabrikatzaileak: Intersil deskribapena: IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-SOIC Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>X4323V8</b> fabrikatzaileak: Intersil deskribapena: IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-TSSOP Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>X4323V8I-4.5A</b> fabrikatzaileak: Intersil deskribapena: IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-TSSOP Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>X4323V8I-2.7</b> fabrikatzaileak: Intersil deskribapena: IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-TSSOP Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>X4323S8I-2.7</b> fabrikatzaileak: Intersil deskribapena: IC CPU SUPRV 32K EE RST LO 8SOIC Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>X4325S8-2.7</b> fabrikatzaileak: Intersil deskribapena: IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-SOIC Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>X4323S8I-4.5A</b> fabrikatzaileak: Intersil deskribapena: IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-SOIC Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>