



Murata Electronics



LFD21859MDP1A049

Zenbakiaren zenbakia:

Fabrikatzaileak / Marka:

Produktuaren Deskribapena

Fitxak:

RoHS egoera

Ontziatik aurrera

Bidalketa Bidea

LFD21859MDP1A049

Murata Electronics

RF DIPLEXER 859MHZ/1.92GHZ 0805

 1.LFD21859MDP1A049.pdf

 2.LFD21859MDP1A049.pdf

 Lead free / RoHS betez



Hong Kong

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren xehetasunetarako zehaztapenak.













LFD21859MDP1A049ren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	LFD21859MDP1A049
FABRIKATZAILEA	Murata Electronics
DESKRIBAPENA	RF DIPLEXER 859MHZ/1.92GHZ 0805
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
DATUEN FITXA	 1.LFD21859MDP1A049.pdf  2.LFD21859MDP1A049.pdf
SERIES	-
RETURN LOSS (BEHE BAND / HIGH BAND)	-
PACKAGING	Cut Tape (CT)
PAKETE / KASUA	0805 (2012 Metric), 8 PC Pad
BESTE IZENAK	490-8596-1
MUNTAKETA MOTA	Surface Mount
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
BEHE BANDEKO ATENUAZIOA (MIN / MAX DB)	19.00dB / -
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
BANDERA ALTUA ATERATZEKO (MIN / MAX DB)	20.00dB / -
MAIZTASUN BANDA (BEHE / ALTUERA)	824MHz ~ 894MHz / 1.85GHz ~ 1.99GHz
DESKRIBAPEN ZEHATZA	RF Diplexor 824MHz ~ 894MHz / 1.85GHz ~ 1.99GHz 0805 (2012 Metric), 8 PC Pad

Erlazionatutako etiketak

Murata Electronics LFD21859MDP1A049	LFD21859MDP1A049 banatzailea	LFD21859MDP1A049 hornitzailea
LFD21859MDP1A049 prezioa	LFD21859MDP1A049 Irudiak	LFD21859MDP1A049 irudia
LFD21859MDP1A049 PDF Fitxa	LFD21859MDP1A049 Deskargatu Fitxa	LFD21859MDP1A049 Fitxa-orria
LFD21859MDP1A049 Stock	Erosi LFD21859MDP1A049	Erosi Murata Electronics LFD21859MDP1A049
Murata Electronics LFD21859MDP1A049	Murata Electronics hornitzailea	Murata Electronics Banatzailea
Murata Electronics LFD21859MDP1A049	MURATA LFD21859MDP1A049	Murata Electronics North America LFD21859MDP1A049
TOKO / Murata LFD21859MDP1A049		

Produktu erlazionatuak

 <p>LFD21884MDP1A062 fabrikatzaileak: Murata Electronics deskribapena: SIGNAL CONDITIONING Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>LFD18859MDP1A102 fabrikatzaileak: Murata Electronics deskribapena: SIGNAL CONDITIONING Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>LFD18859MDP2B878 fabrikatzaileak: Murata Electronics deskribapena: SIGNAL CONDITIONING Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>LFD21874MDP1A084 fabrikatzaileak: Murata Electronics deskribapena: SIGNAL CONDITIONING Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>LFD21892MDP1A141 fabrikatzaileak: Murata Electronics deskribapena: SIGNAL CONDITIONING Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>LFD212G45DP3A188 fabrikatzaileak: Murata Electronics deskribapena: SIGNAL CONDITIONING Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>LFD21859MDP2A076 fabrikatzaileak: Murata Electronics deskribapena: SIGNAL CONDITIONING Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>LFD21874MDP2A181 fabrikatzaileak: Murata Electronics deskribapena: SIGNAL CONDITIONING Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>LFD212G45DP3A151 fabrikatzaileak: Murata Electronics deskribapena: SIGNAL CONDITIONING Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>LFD212G45DP4A189 fabrikatzaileak: Murata Electronics deskribapena: SIGNAL CONDITIONING Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>LFD18873MDP9B749 fabrikatzaileak: Murata Electronics deskribapena: SIGNAL CONDITIONING Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>LFD21868MMF1D386 fabrikatzaileak: Murata Electronics deskribapena: LC BALANCED FILTER 891.5MHZ RF Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>