




TDK Corporation

HHM1715E1

Zenbakiaren zenbakia:
 Fabrikatzaileak / Marka:
 Produktuaren Deskribapena
 Fitxak:
 RoHS egoera
 Ontziatik aurrera
 Bidalketa Bidea

HHM1715E1
 TDK Corporation
 BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603
[HHM1715E1.pdf](#)
 Lead free / RoHS betez
 Hong Kong
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkarrizta izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.

HHM1715E1ren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	HHM1715E1
FABRIKATZAILEA	TDK Corporation
DESKRIBAPENA	BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
DATUEN FITXA	HHM1715E1.pdf
SERIES	HHM
ITZULERAKO GALERA (MIN)	10dB
FASEA ALDEA	180° ±15°
PACKAGING	Cut Tape (CT)
PAKETE / KASUA	0603 (1608 Metric)
BESTE IZENAK	445-3995-1
MUNTAKETA MOTA	Surface Mount
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
FABRIKATZAILEAREN LEAD TIME ESTANDARRA	12 Weeks
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
TXERTATZE GALERA (GEHIENEZ)	1.0dB
INPEDANTZIA: DESOREKATUA / OREKATUA	50 / 100 Ohm
MAIZTASUN-TARTEA	3.3GHz ~ 3.9GHz
DESKRIBAPEN ZEHATZA	RF Balun 3.3GHz ~ 3.9GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric)

Erlazionatutako etiketak

TDK Corporation HHM1715E1	HHM1715E1 banatzailea	HHM1715E1 hornitzailea
HHM1715E1 prezioa	HHM1715E1 Irudiak	HHM1715E1 irudia
HHM1715E1 PDF Fitxa	HHM1715E1 Deskargatu Fitxa	HHM1715E1 Fitxa-orria
HHM1715E1 Stock	Erosi HHM1715E1	Erosi TDK Corporation HHM1715E1
TDK Corporation HHM1715E1	TDK Corporation hornitzailea	TDK Corporation Banatzailea
TDK Corporation HHM1715E1		

Produktu erlazionatuak

<p>HHM1727D1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>	<p>HHM17165A1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 2.4GHZ-2.8GHZ 50/50 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>
<p>HHM17166A1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>	<p>HHM17153A2 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/50 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>
<p>HHM17168B1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>	<p>HHM17144A1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>
<p>HHM17146A1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>	<p>HHM17139B1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>
<p>HHM17152A1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>	<p>HHM1726N1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 824MHZ-915MHZ 50/100 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>
<p>HHM1726P1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>	<p>HHM17139B2 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 Stockean: Out stock RFQ</p>

