



AVX Corporation

CP0603B1842BWTR

Zenbakiaren zenbakia:

Fabrikatzaileak / Marka:

Produktuaren Deskribapena

Fitxak:

RoHS egoera

Ontziatik aurrera


Bidalketa Bidea

CP0603B1842BWTR

AVX Corporation

RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0603

 CP0603B1842BWTR.pdf

 Beruna / RoHS ez betetzen ditu


Hong Kong

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.

CP0603B1842BWTRren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	CP0603B1842BWTR
FABRIKATZAILEA	AVX Corporation
DESKRIBAPENA	RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0603
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Beruna / RoHS ez betetzen ditu
DATUEN FITXA	 CP0603B1842BWTR.pdf
HORNITZAILEEN GAILUEN PAKETEA	0603
SERIES	-
ITZULERAKO GALERA	-27dB
ENERGIA - MAX	3W
PACKAGING	Tape & Reel (TR)
PAKETE / KASUA	0603 (1608 Metric)
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
FABRIKATZAILEAREN LEAD TIME ESTANDARRA	10 Weeks
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Contains lead / RoHS non-compliant
ISOLAMENDUA	-33dB
TXERTATZE GALERA	0.25dB
FREQUENCY	1.805GHz ~ 1.88GHz
DESKRIBAPEN ZEHATZA	RF Directional Coupler PCN 1.805GHz ~ 1.88GHz 19 ± 1dB 3W 0603 (1608 Metric)
AKOPLAMENDU FAKTOREA	19 ± 1dB
COUPLER TYPE	Standard
ESKAERAK	PCN

Erlazionatutako etiketak

AVX Corporation CP0603B1842BWTR	CP0603B1842BWTR banatzailea	CP0603B1842BWTR hornitzailea
CP0603B1842BWTR prezioa	CP0603B1842BWTR Irudiak	CP0603B1842BWTR irudia
CP0603B1842BWTR PDF Fitxa	CP0603B1842BWTR Deskargatu Fitxa	CP0603B1842BWTR Fitxa-orria
CP0603B1842BWTR Stock	Erosi CP0603B1842BWTR	Erosi AVX Corporation CP0603B1842BWTR
AVX Corporation CP0603B1842BWTR	AVX Corporation hornitzailea	AVX Corporation Banatzailea
AVX Corporation CP0603B1842BWTR	AVX Corporation [MIL] CP0603B1842BWTR	

Produktu erlazionatuak

 <p>CP0603B1747CWTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603 Stocean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603B0942CWTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 925-960MHZ 0603 Stocean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603B1441CWTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0603 Stocean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603B0902CWTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0603 Stocean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603B1880BWTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Stocean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603B1620AWTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.62GHZ 0603 Stocean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603B1950CW fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603 Stocean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603B1880AWTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Stocean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603B1950BWTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603 Stocean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603B1950AW fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603 Stocean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603B1842CWTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0603 Stocean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603B0947CWTR fabrikatzaileak: AVX Corporation deskribapena: RF DIR COUPLER 935-960MHZ 0603 Stocean: Out stock</p> <p>RFQ</p>