

N/A

TPS3808G30QDBVRQ1

Zenbakiaren zenbakia: TPS3808G30QDBVRQ1
 Fabrikatzaileak / Marka: N/A
 Produktuaren Deskribapena: IC PROG-DELAY SUPERVISOR SOT23-6
 Fitxak:
 RoHS egoera: Lead free / RoHS betez
 Ontziatik aurrera: Hong Kong
 Bidalketa Bidea: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.

TPS3808G30QDBVRQ1ren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	TPS3808G30QDBVRQ1
FABRIKATZAILEA	N/A
DESKRIBAPENA	IC PROG-DELAY SUPERVISOR SOT23-6
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
DATUEN FITXA	
TENTSIOA - ATALASEA	2.79V
MOTA	Simple Reset/Power-On Reset
HORNITZAILEEN GAILUEN PAKETEA	SOT-23-6
SERIES	Automotive, AEC-Q100
BERREZARRI DENBORA-MUGA	Adjustable/Selectable
BERREZARRI	Active Low
PACKAGING	Tape & Reel (TR)
PAKETE / KASUA	SOT-23-6
IRTEERA	Open Drain or Open Collector
BESTE IZENAK	296-23327-2
TENPERATURA OPERATIBOA	-40°C ~ 125°C (TJ)
KONTROLATUTAKO BOLUMEN KOPURUA	1
MUNTAKETA MOTA	Surface Mount
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
FABRIKATZAILEAREN LEAD TIME ESTANDARRA	12 Weeks
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
DESKRIBAPEN ZEHATZA	Supervisor Open Drain or Open Collector 1 Channel SOT-23-6
OINARRIAREN ZATI KOPURUA	TPS3808

Erlazionatutako etiketak

TPS3808G30QDBVRQ1	TPS3808G30QDBVRQ1 banatzailea	TPS3808G30QDBVRQ1 hornitzailea
TPS3808G30QDBVRQ1 prezioa	TPS3808G30QDBVRQ1 Irudiak	TPS3808G30QDBVRQ1 irudia
TPS3808G30QDBVRQ1 PDF Fitxa	TPS3808G30QDBVRQ1 Deskargatu Fitxa	TPS3808G30QDBVRQ1 Fitxa-orria
TPS3808G30QDBVRQ1 Stock	Erosi TPS3808G30QDBVRQ1	Erosi TPS3808G30QDBVRQ1
TPS3808G30QDBVRQ1	hornitzailea	Banatzailea

Produktu erlazioatuak

<p>TPS3808G33DBVT fabrikatzaileak: N/A deskribapena: IC VOLT SUPERVISOR 3.3V SOT23-6 Stockean: 53351 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>TPS3808G30DRVR fabrikatzaileak: N/A deskribapena: IC PROG-DELAY SUPERVISOR 3V 6SON Stockean: 81990 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>TPS3808G33DBVR fabrikatzaileak: N/A deskribapena: IC VOLT SUPERVISOR 3.3V SOT23-6 Stockean: 77341 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>TPS3808G30DBVTG4 fabrikatzaileak: N/A deskribapena: IC VOLT SUPERVISOR 3.0V SOT-23-6 Stockean: 71735 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>TPS3808G33DRVR fabrikatzaileak: N/A deskribapena: IC VOLT SUPERVISOR 3.3V 6SON Stockean: 67522 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>TPS3808G33DBVTG4 fabrikatzaileak: Texas Instruments deskribapena: IC VOLT SUPERVISOR 3.3V SOT-23-6 Stockean: 60670 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>TPS3808G30DRVT fabrikatzaileak: N/A deskribapena: IC PROG-DELAY SUPERVISOR 3V 6SON Stockean: 87403 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>TPS3808G30DBVRG4 fabrikatzaileak: N/A deskribapena: IC VOLT SUPERVISOR 3.0V SOT-23-6 Stockean: 79360 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>TPS3808G33DBVTG4 fabrikatzaileak: N/A deskribapena: IC VOLT SUPERVISOR 3.3V SOT-23-6 Stockean: 54756 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>TPS3808G30DBVT fabrikatzaileak: N/A deskribapena: IC VOLT SUPERVISOR 3.0V SOT23-6 Stockean: 60643 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>TPS3808G33DBVRG4 fabrikatzaileak: N/A deskribapena: IC VOLT SUPERVISOR 3.3V SOT-23-6 Stockean: 69115 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>TPS3808G30DRVTG4 fabrikatzaileak: N/A deskribapena: IC PROG-DELAY SUPERVISOR 3V 6SON Stockean: 78752 pcs</p> <p>RFQ</p>