



MaxBotix Inc.

MB7560-610


Zenbakiaren zenbakia:
 Fabrikatzaileak / Marka:
 Produktuaren Deskribapena
 Fitxak:
 RoHS egoera
 Ontziatik aurrera
 Bidalketa Bidea

MB7560-610
 MaxBotix Inc.
 ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR
 MB7560-610.pdf
 RoHS betetzea
 Hong Kong
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**AURREKONTUEN ESKAERA**

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.













MB7560-610ren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	MB7560-610
FABRIKATZAILEA	MaxBotix Inc.
DESKRIBAPENA	ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	RoHS betetzea
DATUEN FITXA	 MB7560-610.pdf
TENTSIOAREN BALIOA	2.8 V ~ 5.5 V
SERIES	SCXL-MaxSonar-WR
ROHS EGOERA	RoHS Compliant
PACKAGING	Bulk
TENPERATURA OPERATIBOA	-40°C ~ 65°C (TA)
FABRIKATZAILEAREN LEAD TIME ESTANDARRA	2 Weeks
FREQUENCY	42kHz
DESKRIBAPEN ZEHATZA	Ultrasonic Sensor 42kHz
BEAM ANGLE	23°

Erlazionatutako etiketak

MaxBotix Inc. MB7560-610	MB7560-610 banatzailea	MB7560-610 hornitzailea
MB7560-610 prezioa	MB7560-610 Irudiak	MB7560-610 irudia
MB7560-610 PDF Fitxa	MB7560-610 Deskargatu Fitxa	MB7560-610 Fitxa-orria
MB7560-610 Stock	Erosi MB7560-610	Erosi MaxBotix Inc. MB7560-610
MaxBotix Inc. MB7560-610	MaxBotix Inc. hornitzailea	MaxBotix Inc. Banatzailea
MaxBotix Inc. MB7560-610		

Produktu erlazioatuak

 <p>MB7560-531 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7560-600 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7560-620 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7560-621 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7560-630 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7560-700 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7560-521 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7560-601 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7560-530 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7560-631 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7560-611 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7560-520 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>