



TDK Corporation

DPX165850DT-8132A1

Zenbakiaren zenbakia:

Fabrikatzaileak / Marka:

Produktuaren Deskribapena

Fitxak:

RoHS egoera

Ontziatik aurrera

Bidalketa Bidea

DPX165850DT-8132A1

TDK Corporation

RF DIPLEXER 0603 4 PC PAD

 DPX165850DT-8132A1.pdf

 Lead free / RoHS betez

Hong Kong


DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.













DPX165850DT-8132A1ren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	DPX165850DT-8132A1
FABRIKATZAILEA	TDK Corporation
DESKRIBAPENA	RF DIPLEXER 0603 4 PC PAD
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
DATUEN FITXA	 DPX165850DT-8132A1.pdf
SERIES	*
PACKAGING	Original-Reel®
PAKETE / KASUA	0603 (1608 Metric), 4 PC Pad
BESTE IZENAK	445-175614-6
MUNTAKETA MOTA	Surface Mount
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
FABRIKATZAILEAREN LEAD TIME ESTANDARRA	12 Weeks
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
DESKRIBAPEN ZEHATZA	RF Diplexor 0603 (1608 Metric), 4 PC Pad

Erlazionatutako etiketak

TDK Corporation DPX165850DT-8132A1	DPX165850DT-8132A1 banatzailea	DPX165850DT-8132A1 hornitzailea
DPX165850DT-8132A1 prezioa	DPX165850DT-8132A1 Irudiak	DPX165850DT-8132A1 irudia
DPX165850DT-8132A1 PDF Fitxa	DPX165850DT-8132A1 Deskargatu Fitxa	DPX165850DT-8132A1 Fitxa-orria
DPX165850DT-8132A1 Stock	Erosi DPX165850DT-8132A1	Erosi TDK Corporation DPX165850DT-8132A1
TDK Corporation DPX165850DT-8132A1	TDK Corporation hornitzailea	TDK Corporation Banatzailea
TDK Corporation DPX165850DT-8132A1		

Produktu erlazioatuak

 <p>DPX165850DT-8017A1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0603 Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>DPX165950DT-8018A1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>DPX165950DT-8030A1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>DPX165950DT-8026A1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>DPX165850DT-8040A3 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>DPX165850DT-8032A1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIPLEXER 0603 4 PC PAD Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>DPX165950DT-8026D1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>DPX165850DT-8117A1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 0603 Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>DPX165900DT-8125A1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0603 Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>DPX162690DT-8022B2 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIPLEXER 832MHZ/2.2GHZ 0603 Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>DPX165900DT-8025A1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805 Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>DPX165850DT-8033B1 fabrikatzaileak: TDK Corporation deskribapena: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>