



IXYS Integrated Circuits Division

## CPC5625A

Zenbakiaren zenbakia:

Fabrikatzaileak / Marka:

Produktuaren Deskribapena

Fitxak:

RoHS egoera

Ontziatik aurrera

Bidalketa Bidea

CPC5625A

IXYS Integrated Circuits Division

DAA LITELINK III RING DETECT

 Lead free / RoHS betez

Hong Kong

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



### AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.













### CPC5625Aren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	CPC5625A
FABRIKATZAILEA	IXYS Integrated Circuits Division
DESKRIBAPENA	DAA LITELINK III RING DETECT
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
DATUEN FITXA	
SERIES	*
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
DESKRIBAPEN ZEHATZA	Telecom IC

### Erlazionatutako etiketak

IXYS Integrated Circuits Division CPC5625A	CPC5625A banatzailea	CPC5625A hornitzailea
CPC5625A prezioa	CPC5625A Irudiak	CPC5625A irudia
CPC5625A PDF Fitxa	CPC5625A Deskargatu Fitxa	CPC5625A Fitxa-orria
CPC5625A Stock	Erosi CPC5625A	Erosi IXYS Integrated Circuits Division CPC5625A
IXYS Integrated Circuits Division CPC5625A	IXYS Integrated Circuits Division hornitzailea	IXYS Integrated Circuits Division Banatzailea
IXYS Integrated Circuits Division CPC5625A		

### Produktu erlazioatuak

 <p><b>CPC5622ATR</b> fabrikatzaileak: IXYS Integrated Circuits Division deskribapena: IC PHONE LINE INTERFACE 32SOIC Stocean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPC5712UTR</b> fabrikatzaileak: IXYS Integrated Circuits Division deskribapena: IC COLT MONITOR DETECTOR 16SOP Stocean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPC5624ATR</b> fabrikatzaileak: IXYS Integrated Circuits Division deskribapena: DAA LITELINK III RING DETECT Stocean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPC5625ATR</b> fabrikatzaileak: IXYS Integrated Circuits Division deskribapena: DAA LITELINK III RING DETECT Stocean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPC5623A</b> fabrikatzaileak: IXYS Integrated Circuits Division deskribapena: DAA LITELINK III RING DETECT Stocean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPC5750U</b> fabrikatzaileak: IXYS Integrated Circuits Division deskribapena: IC VOICE BAND CODEC 24SSOP Stocean: 40 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPC5623ATR</b> fabrikatzaileak: IXYS Integrated Circuits Division deskribapena: DAA LITELINK III RING DETECT Stocean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPC5710N</b> fabrikatzaileak: IXYS Integrated Circuits Division deskribapena: IC PHONE LINE MONITOR 8-SOIC Stocean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPC5622A</b> fabrikatzaileak: IXYS Integrated Circuits Division deskribapena: IC PHONE LINE INTERFACE 32SOIC Stocean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPC5710NTR</b> fabrikatzaileak: IXYS Integrated Circuits Division deskribapena: IC PHONE LINE MONITOR 8-SOIC Stocean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPC5712U</b> fabrikatzaileak: IXYS Integrated Circuits Division deskribapena: IC COLT MONITOR DETECTOR 16SOP Stocean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPC5624A</b> fabrikatzaileak: IXYS Integrated Circuits Division deskribapena: DAA LITELINK III RING DETECT Stocean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>