



SICK



DGS35-3HK04096

Zenbakiaren zenbakia:

DGS35-3HK04096

Fabrikatzaileak / Marka:

SICK

Produktuaren Deskribapena

ROTARY ENCODR INCREMENT 4096PPR

Fitxak:

Ontziatik aurrera

Hong Kong

Bidalketa Bidea

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[AURREKONTUEN ESKAERA](#)

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren xehetasunetarako zehaztapenak.













DGS35-3HK04096ren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	DGS35-3HK04096
FABRIKATZAILEA	SICK
DESKRIBAPENA	ROTARY ENCODR INCREMENT 4096PPR
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	
DATUEN FITXA	
TENTSIOA - HORNIDURA	8 V ~ 24 V
AMAIERA ESTILOA	Cable
SERIES	-
BIRAKETA-BIZITZA (ZIKLOAK)	-
IRAULTZA BAKOITZEKO LEKALEAK	4096
IRTEERAKO MOTA	-
BESTE IZENAK	1070067
ORIENTAZIO	User Selectable
MUNTAKETA MOTA	Chassis Mount
FABRIKATZAILEAREN LEAD TIME ESTANDARRA	3 Weeks
KODETZAILE MOTA	Incremental
DETENT	No
ALDATU ZEN	No
EKINTZA MOTA	Hole for Shaft

Erlazionatutako etiketak

SICK DGS35-3HK04096	DGS35-3HK04096 banatzailea	DGS35-3HK04096 hornitzailea
DGS35-3HK04096 prezioa	DGS35-3HK04096 Irudiak	DGS35-3HK04096 irudia
DGS35-3HK04096 PDF Fitxa	DGS35-3HK04096 Deskargatu Fitxa	DGS35-3HK04096 Fitxa-orria
DGS35-3HK04096 Stock	Erosi DGS35-3HK04096	Erosi SICK DGS35-3HK04096
SICK DGS35-3HK04096	SICK hornitzailea	SICK Banatzailea
SICK DGS35-3HK04096		

Produktu erlazioatuak

 <p>DGS35-3HL02048 fabrikatzaileak: SICK deskribapena: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>DGS35-3HK02500 fabrikatzaileak: SICK deskribapena: ROTARY ENCODR INCREMENT 2500PPR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>DGS35-3HN00360 fabrikatzaileak: SICK deskribapena: ROTARY ENCODR INCREMENTAL 360PPR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>DGS35-3H204096 fabrikatzaileak: SICK deskribapena: ROTARY ENCODR INCREMENT 4096PPR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>DGS35-2LK02048 fabrikatzaileak: SICK deskribapena: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>DGS35-3HK02048 fabrikatzaileak: SICK deskribapena: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>DGS35-3K402048 fabrikatzaileak: SICK deskribapena: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>DGS35-3K401024 fabrikatzaileak: SICK deskribapena: ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>DGS35-3J408192 fabrikatzaileak: SICK deskribapena: ROTARY ENCODR INCREMENT 8192PPR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>DGS35-2L404096 fabrikatzaileak: SICK deskribapena: ROTARY ENCODR INCREMENT 4096PPR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>DGS35-3KK01024 fabrikatzaileak: SICK deskribapena: ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>DGS35-2LK16384 fabrikatzaileak: SICK deskribapena: ROTARY ENCODR INCREMENT 16384PPR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>