




MaxBotix Inc.

## MB7374-811

Zenbakiaren zenbakia:  
 Fabrikatzaileak / Marka:  
 Produktuaren Deskribapena  
 Fitxak:  
 RoHS egoera  
 Ontziatik aurrera  
 Bidalketa Bidea

MB7374-811  
 MaxBotix Inc.  
 ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR  
[PDF MB7374-811.pdf](#)  
 RoHS betetzea  
 Hong Kong  
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren xehetasunetarako zehaztapenak.













### MB7374-811ren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	MB7374-811
FABRIKATZAILEA	MaxBotix Inc.
DESKRIBAPENA	ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	RoHS betetzea
DATUEN FITXA	<a href="#">PDF MB7374-811.pdf</a>
TENTSIOAREN BALIOA	2.5 V ~ 5.5 V
SERIES	HRXL-MaxSonar-WRS
ROHS EGOERA	RoHS Compliant
PACKAGING	Bulk
TENPERATURA OPERATIBOA	-40°C ~ 65°C (TA)
FABRIKATZAILEAREN LEAD TIME ESTANDARRA	2 Weeks
FREQUENCY	42kHz
DESKRIBAPEN ZEHATZA	Ultrasonic Sensor 42kHz
BEAM ANGLE	23°

### Erlazionatutako etiketak

MaxBotix Inc. MB7374-811	MB7374-811 banatzailea	MB7374-811 hornitzailea
MB7374-811 prezioa	MB7374-811 Irudiak	MB7374-811 irudia
MB7374-811 PDF Fitxa	MB7374-811 Deskargatu Fitxa	MB7374-811 Fitxa-orria
MB7374-811 Stock	Erosi MB7374-811	Erosi MaxBotix Inc. MB7374-811
MaxBotix Inc. MB7374-811	MaxBotix Inc. hornitzailea	MaxBotix Inc. Banatzailea
MaxBotix Inc. MB7374-811		

### Produktu erlazioatuak

 <p><b>MB7374-821</b>          fabrikatzaileak: MaxBotix Inc.          deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR          Stockean: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>MB7374-801</b>          fabrikatzaileak: MaxBotix Inc.          deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR          Stockean: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>MB7374-831</b>          fabrikatzaileak: MaxBotix Inc.          deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR          Stockean: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>MB7374-800</b>          fabrikatzaileak: MaxBotix Inc.          deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR          Stockean: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>MB7374-830</b>          fabrikatzaileak: MaxBotix Inc.          deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR          Stockean: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>MB7374-820</b>          fabrikatzaileak: MaxBotix Inc.          deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR          Stockean: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>MB7374-810</b>          fabrikatzaileak: MaxBotix Inc.          deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR          Stockean: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>MB7380-101</b>          fabrikatzaileak: MaxBotix Inc.          deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR          Stockean: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>MB7374-130</b>          fabrikatzaileak: MaxBotix Inc.          deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR          Stockean: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>MB7374-121</b>          fabrikatzaileak: MaxBotix Inc.          deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR          Stockean: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>MB7374-131</b>          fabrikatzaileak: MaxBotix Inc.          deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR          Stockean: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>MB7380-100</b>          fabrikatzaileak: MaxBotix Inc.          deskribapena: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR          Stockean: 23 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>