



EPCOS

B82451L1004E402

Zenbakiaren zenbakia:

B82451L1004E402

Fabrikatzaileak / Marka:

EPCOS

Produktuaren Deskribapena

TRANSPONDER COIL 1MH 9 OHM SMD

Fitxak:

 B82451L1004E402.pdf

RoHS egoera

 Lead free / RoHS betez

Ontziatik aurrera

Hong Kong


Bidalketa Bidea

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.













B82451L1004E402ren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	B82451L1004E402
FABRIKATZAILEA	EPCOS
DESKRIBAPENA	TRANSPONDER COIL 1MH 9 OHM SMD
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
DATUEN FITXA	 B82451L1004E402.pdf
SERIES	Automotive, AEC-Q200, B82451L
PACKAGING	Original-Reel®
BESTE IZENAK	495-7509-6
HEZETASUNAREN SENTIKORTASUN MAILA (MSL)	1 (Unlimited)
FABRIKATZAILEAREN LEAD TIME ESTANDARRA	20 Weeks
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
FREQUENCY	125kHz
EZAUGARRIAK	-
DESKRIBAPEN ZEHATZA	RFID Antenna 125kHz

Erlazionatutako etiketak

EPCOS B82451L1004E402	B82451L1004E402 banatzailea	B82451L1004E402 hornitzailea
B82451L1004E402 prezioa	B82451L1004E402 Irudiak	B82451L1004E402 irudia
B82451L1004E402 PDF Fitxa	B82451L1004E402 Deskargatu Fitxa	B82451L1004E402 Fitxa-orria
B82451L1004E402 Stock	Erosi B82451L1004E402	Erosi EPCOS B82451L1004E402
EPCOS B82451L1004E402	EPCOS hornitzailea	EPCOS Banatzailea
EPCOS B82451L1004E402	EPCOS Inc B82451L1004E402	EPCOS (TDK) B82451L1004E402

Produktu erlazioatuak

 <p>B82451L4754E402 fabrikatzaileak: EPCOS deskribapena: TRANSPONDER COIL 4.75MH 40.3 OHM Stocean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>B82451L7804E402 fabrikatzaileak: EPCOS deskribapena: TRANSPONDER COIL 7.8MH 84.5 OHM Stocean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>B82451A2384D000 fabrikatzaileak: EPCOS deskribapena: TRANSPONDER COIL 2.38MH 43 OHM Stocean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>B82450A7004A000 fabrikatzaileak: EPCOS deskribapena: TRANSPONDER COIL 7MH SMD Stocean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>B82450A7204A000 fabrikatzaileak: EPCOS deskribapena: TRANSPONDER COIL 11MM 7.2MH 3% Stocean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>B82450H2364A000 fabrikatzaileak: EPCOS deskribapena: TRANSPONDER COIL 2.36MH HQ SMD Stocean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>B82451L4664E402 fabrikatzaileak: EPCOS deskribapena: TRANSPONDER COIL 4.66MH 38.5 OHM Stocean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>B82450A7004E000 fabrikatzaileak: EPCOS deskribapena: TRANSPONDER COIL 7MH SMD Stocean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>B82450A7204E000 fabrikatzaileak: EPCOS deskribapena: TRANSPONDER COIL 8MM 7.2MH 3% Stocean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>B82451L2364E402 fabrikatzaileak: EPCOS deskribapena: TRANSPONDER COIL 2.36MH 20 OHM Stocean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>B82451L1005E402 fabrikatzaileak: EPCOS deskribapena: TRANSPONDER COIL 10MH 104OHM SMD Stocean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>B82451L4814E402 fabrikatzaileak: EPCOS deskribapena: TRANSPONDER COIL 4.81MH 40.7 OHM Stocean: Out stock</p> <p>RFQ</p>