



MaxBotix Inc.

MB7564-100


Zenbakiaren zenbakia:
 Fabrikatzaileak / Marka:
 Produktuaren Deskribapena
 Fitxak:
 RoHS egoera
 Ontziatik aurrera
 Bidalketa Bidea

MB7564-100
 MaxBotix Inc.
 ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR
 MB7564-100.pdf
 RoHS betetzea
 Hong Kong
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

AURREKONTUEN ESKAERA

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.













MB7564-100ren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	MB7564-100
FABRIKATZAILEA	MaxBotix Inc.
DESKRIBAPENA	ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	RoHS betetzea
DATUEN FITXA	 MB7564-100.pdf
TENTSIOAREN BALIOA	2.5 V ~ 5.5 V
SERIES	SCXL-MaxSonar-WRS
ROHS EGOERA	RoHS Compliant
PACKAGING	Bulk
TENPERATURA OPERATIBOA	-40°C ~ 65°C (TA)
FABRIKATZAILEAREN LEAD TIME ESTANDARRA	2 Weeks
FREQUENCY	42kHz
DESKRIBAPEN ZEHATZA	Ultrasonic Sensor 42kHz
BEAM ANGLE	23°

Erlazionatutako etiketak

MaxBotix Inc. MB7564-100	MB7564-100 banatzailea	MB7564-100 hornitzailea
MB7564-100 prezioa	MB7564-100 Irudiak	MB7564-100 irudia
MB7564-100 PDF Fitxa	MB7564-100 Deskargatu Fitxa	MB7564-100 Fitxa-orria
MB7564-100 Stock	Erosi MB7564-100	Erosi MaxBotix Inc. MB7564-100
MaxBotix Inc. MB7564-100	MaxBotix Inc. hornitzailea	MaxBotix Inc. Banatzailea
MaxBotix Inc. MB7564-100		

Produktu erlazioatuak

 <p>MB7563-810 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7563-811 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7563-821 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7564-121 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7564-110 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7563-820 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7564-130 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7564-111 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7564-101 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7563-830 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7564-120 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7563-831 fabrikatzaileak: MaxBotix Inc. deskribapena: ULTRASONIC SENSOR SCXL-MAXSONAR Stockean: Out stock</p> <p>RFQ</p>